


現況

大野川浸水深分布図(8.4K左岸決壊、現況)



新橋設置後

水深分布図(8.4K左岸決壊、新橋設置後)

